27年度 機能診断記録簿

施設区分: 農用地			整備年度:		
施設名： ー			地区･区間等:〇〇集落地内		
機能診断			修復履歴		
実施時期（年月日）	診断結果	診断担当者	修復場所	実施時期（年月日）	作業内容
H16.11.8	異常なし	〇〇〇〇			
H17.11.17	法面の一部に小規模な侵食あり〔計3箇所、幅20cm程度の大きさ〕	〇〇〇〇	字〇〇内	HI 7.11.26	侵食部分に土を補充し整形